



Rendicontazione mensile

Servizio di Illuminazione Pubblica

Ottobre 2022


Località	Indirizzo	N. Civico	Descrizione intervento	CS	Eseguito	Totale Ore Uomo
Cerveteri	GRANARONE Via del		Modifica colorazione Fari esterni del Granarone	No	01/10/22	3,0
Cerenova	FAGNANI R. Piazza	6-10	Riparazione Lampioni	Si	03/10/22	4,0
Ceri	CERI Via di		Verifica per mancanza di energia scuola Materna di Ceri	No	03/10/22	2,0
Cerenova	CETRA U. Via	29	Montaggio Globo (usato revisionato)	Si	03/10/22	3,0
Cerenova	MANTOVA Via		Controllo Quadro - linea	Si	03/10/22	3,0
Campo di Mare	LUNGOMARE DEI NAVIGATORI ETRUSCHI Via		Smontaggio Liberamente	No	03/10/22	4,0
Campo di Mare	PINO ROMANO Via del		Verifiche quadro - Linea	No	04/10/22	5,0
Cerveteri	Farmacia 1		Sostituzione Batterie e Ripristino UPS Server Farmacia 1	Si	04/10/22	4,0
Cerenova	TIRRENI Viale dei		Sopralluogo per sostituzione fari della palestra IC Marina di Cerveteri Via dei Tirreni	No	04/10/22	3,0
Cerenova	ACERRA Via	64	Riparazione Lampione	Si	04/10/22	2,0
Cerenova	BOLSENA Via	24	Riparazione Lampione	Si	04/10/22	2,0
Cerenova	GALLORI L. Via	20	Riparazione Lampione	Si	04/10/22	1,0
Cerenova	SUTRI Via	23	Riparazione Lampione	Si	04/10/22	2,0
Cerenova	Laboratorio		Attività di Laboratorio	Si	04/10/22	1,0
Cerenova	FREGENE Via	43	Sostituzione Lampada	Si	05/10/22	2,0
Cerenova	CAERE VETUS Viale	45-55	Riparazione Lampioni	Si	05/10/22	3,0
Cerveteri	FERRETTI F. E SILVIO Via	35	Riparazione Lampione (doppio)	Si	05/10/22	3,0
Cerenova	CASTEL GIULIANO Via	7a - 89	Riparazione Lampioni	Si	05/10/22	3,0
Cerenova	Laboratorio		Attività di Laboratorio	Si	05/10/22	1,0
Valcanneto	DOGANALE Via		Sopralluogo per il passaggio cavi di videosorveglianza.	No	06/10/22	12,0
Valcanneto	SCARLATTI A. Viale		Riattivazione linea all'interno della scuola di Valcanneto.	No	06/10/22	6,0
Cerveteri	Cimitero Nuovo		Nuovo allaccio e riparazione settori.	Si	06/10/22	3,0
Campo di Mare	GIGLIO Via del		Riattivazione quadro elettrico.	Si	06/10/22	6,0
Cerenova	Laboratorio		Attività di Laboratorio.	Si	06/10/22	3,0
Valcanneto	SCARLATTI A. Viale		Sopralluogo palestra per la sostituzione dei fari.	No	07/10/22	4,5
Cerenova	TIRRENI Viale dei		Sopralluogo palestra per la sostituzione dei fari.	No	07/10/22	3,0
Cerveteri	Tutto il territorio		Lettura contatori impianti fotovoltaici.	No	07/10/22	9,0
Cerenova	Laboratorio		Attività di laboratorio.	Si	07/10/22	1,5
Cerveteri	SANTA MARIA Piazza		Distacco alimentazione fontana e verifica lampioni per l'evento del 8/10.	No	08/10/22	2,0
Cerenova	Aurelia Via		Riattivazione semaforo e verifica funzionalità.	Si	08/10/22	1,5
Cerveteri	SANTA MARIA Piazza		Riattivazione quadro elettrico dopo l'evento del 8/10 e accensione quadro fontana.	No	09/10/22	2,0
Cerenova	Aurelia Via		Riattivazione semaforo, impianto in test (è stato riscontrato un problema con la lanterna all'interno dei vigili del fuoco).	Si	09/10/22	1,5
Campo di Mare	PLATANI Via dei	11	Riparazione Lampione	Si	10/10/22	2,0
Campo di Mare	GERANI Via dei	34	Riparazione Lampione	Si	10/10/22	3,0
Campo di Mare	ADRIATICO Viale	1	Riparazione Lampioni	Si	10/10/22	4,0
Cerveteri	SETTEVENE PALO Via	4	Controllo Quadro - settaggio orologio astronomico starato	Si	10/10/22	3,0
Cerveteri	Aurelia Via		Ripristino semaforo (F. Morella) - sostituzione lampade	Si	10/10/22	4,0
Cerveteri	SANTA MARIA Piazza		Verifiche al quadro Illuminazione Piazza.	Si	11/10/22	3,0
Valcanneto	GIORDANO U. Via		Sopralluogo per il passaggio cavi di videosorveglianza.	No	11/10/22	5,0
Cerenova	VADIMONTE Via		Controllo Quadro e verifica linea	Si	11/10/22	2,0
Cerveteri	Cimitero Nuovo		Riparazione Settori	Si	11/10/22	1,5
Cerveteri	RISORGIMENTO P.ZA		Aggiornamenti su Report - Sede Multiservizi	Si	11/10/22	1,5
Cerenova	ALFANI P. Via	43	Riparazione Lampione	Si	11/10/22	2,0
Cerenova	ACERRA Via	42	Riparazione Lampione	Si	11/10/22	2,0
Cerenova	CUMA Via	1	Riparazione Lampione	Si	11/10/22	1,0
Cerenova	Laboratorio		Attività di Laboratorio	Si	11/10/22	2,0
Cerveteri	Cimitero Nuovo		Nuovo allaccio.	Si	12/10/22	2,0
Cerenova	GALLORI L. Via	1	Riparazione lampione.	Si	12/10/22	3,0
Cerenova	TUSCOLO Largo	37	Riparazione lampione.	Si	12/10/22	3,0
Campo di Mare	ADRIATICO Viale	25	Riparazione lampione.	Si	12/10/22	3,0
Cerenova	Farmacia 2		Scarico materiale farmacia.	Si	12/10/22	1,0
Cerveteri	Tutto il territorio		Misurazione assorbimento quadri elettrici.	Si	12/10/22	6,0
Cerveteri	Cimitero Nuovo		Riparazione settori, Rilasciate n°100 lampadine al custode.	Si	13/10/22	3,0
Cerenova	Tutto il territorio		Causa maltempo, verifica accensione linee.	Si	13/10/22	7,5
Cerveteri	RISORGIMENTO P.ZA		Sopralluogo lavori nuovi uffici multiservizi.	Si	13/10/22	4,5
Cerenova	Aurelia Via		Lavori di manutenzione al semaforo. (impianto funzionante ma in test)	Si	13/10/22	12,0
Cerenova	Laboratorio		Attività di laboratorio.	Si	13/10/22	3,0
Cerveteri	RISORGIMENTO P.ZA		Sostituzione lampada ufficio multiservizi.	Si	14/10/22	0,5
Cerveteri	SETTEVENE PALO Via		Verifica alimentazione aule scuola Salvo D'acquisto.	No	14/10/22	1,0
Cerveteri	Cimitero Nuovo		Nuovo allaccio.	Si	14/10/22	3,0
Cerenova	AGYLLA Via	20	Riparazione lampione.	Si	14/10/22	3,0
Cerenova	MARZABOTTO Via	4	Riparazione lampada.	Si	14/10/22	4,5
Cerenova	CALES Via	6-2	Riparazione lampione.	Si	14/10/22	4,5
Cerenova	Laboratorio		Attività di laboratorio.	Si	14/10/22	1,5
Cerveteri	SANTA MARIA Piazza		Distacco alimentazione fontana e verifica lampioni per l'evento del 15/10.	No	15/10/22	2,0
Cerveteri	SANTA MARIA Piazza		Riattivazione quadro elettrico dopo l'evento del 15/10 e accensione quadro fontana.	No	16/10/22	2,0
Cerveteri	NECROPOLI Via della	17	Ricerca Guasto - verifica linea	Si	17/10/22	4,5
Cerveteri	FIORINI A. Via	1-30	Riparazione Lampioni	Si	17/10/22	7,5
Cerveteri	Cimitero Nuovo		Riparazione settori	Si	17/10/22	3,0
Cerenova	TREVIGNANO Via	30	Riparazione Lampione	Si	17/10/22	3,0
Cerenova	Semaforo Cerenova Nord		Rifacimento giunto deteriorato sui cavi del semaforo	Si	17/10/22	4,0
Sasso	Tutto il territorio		Misurazione assorbimento quadri elettrici.	Si	17/10/22	2,0
Cerveteri	NECROPOLI Via della	16-1	Riparazione Lampione (sost. Ballast)	Si	18/10/22	6,0
Cerveteri	SILVESTRI Via	34	Riparazione Lampione - verifica accensione	Si	18/10/22	4,5
Cerveteri	BRUSCHI ADORNO Via		Controllo Accensione - verifica Linea	Si	18/10/22	1,5
Cerenova	NEPI Via	33	Riparazione Lampione	Si	18/10/22	3,0
Cerenova	PERUSIA Via	51	Riparazione Lampione	Si	18/10/22	3,0
Cerenova	ALFANI P. Via	63-105-105b	Riparazione Lampioni - riparazione linea	Si	18/10/22	9,0
Cerenova	Laboratorio		Attività di laboratorio.	Si	18/10/22	3,0
Cerenova	MARINI ANGELO Via		Verifica Accensione - linee (incluso Largo Volsina)	Si	19/10/22	4,5
Cerenova	HEBA Largo	9	Riparazione Lampione Incidentato	Si	19/10/22	4,5
Cerveteri	RISORGIMENTO P.ZA		Verifiche impianto nuovi Uffici Multiservizi	Si	19/10/22	4,0
Cerenova	Laboratorio		Preparazione lampade per Efficientamento	No	19/10/22	5,0
Valcanneto	VIVALDI ANTONIO Via		Sostituzione Lampade (Efficientamento)	No	19/10/22	8,5

Cerenova	CETRA U. Via	1-3	Palo Incidentato, Messo in sicurezza, nei prossimi giorni prevediamo il ripristino con un globo (usato)	Sì	20/10/22	3,0
Campo di Mare	TIRRENO Via	1-3	Riparazione Lampione	Sì	20/10/22	3,0
Cerveteri	SASSO Via del	7b	Eseguito il controllo, in accordo con la DT è previsto l'intervento per la messa in sicurezza e ripristino del Palo.		20/10/22	0,0
Cerveteri	Cimitero Nuovo		Riparazione Settori - Rifacimento Cassetta di derivazione - Riparazione cavi deteriorati causa roditori	Sì	20/10/22	9,0
Cerveteri	MORELLI RENATO Via		Sostituzione Lampade (Efficientamento)	No	20/10/22	10,5
Cerenova	ORVIETO Via	45	Riparazione Lampione	Sì	20/10/22	3,0
Cerenova	Laboratorio		Attività di laboratorio.	Sì	20/10/22	1,5
Cerenova	GALLORI L. Via	snc	Riparazione Lampione (angolo via Cales)	Sì	21/10/22	3,0
Cerveteri	GRAZIOSI C. Via		Controllo Accensione - verifica Linea	Sì	21/10/22	3,0
Cerveteri	RISORGIMENTO P.ZA		Installazione Bandiera presso uffici Comunali	No	21/10/22	3,0
Cerveteri	D'ANNUNZIO DOMENICO Via		Messa in sicurezza Scatole di Derivazione (con cavi elettrici scoperti) presso Asilo Montessori	No	21/10/22	6,0
Cerenova	Laboratorio		Attività di Laboratorio	Sì	21/10/22	2,0
Cerenova	ORVIETO Via	53	Riparazione lampione.	Sì	24/10/22	3,0
Cerveteri	Cimitero Vecchio		Riparazione settori.	Sì	24/10/22	3,0
Cerenova	CETRA U. Via	1-3	Riparazione lampione, sostituzione globo(usato).	Sì	24/10/22	4,5
Due Casette	FOSSO DI CENTOCORVI Via		Sopraluogo campo sportivo comunale per la sostituzione delle lampade e verifica impianto di illuminazione.	No	24/10/22	4,5
Cerveteri	SANTA MARIA Piazza		Collegamento impianto elettrico per l'evento del giorno 24/10 e verifica quadro fontana.(pompe acqua da verificare)	No	24/10/22	9,0
Cerenova	Farmacia 2		Verifica alimentazione all'interno della farmacia.	Sì	24/10/22	3,0
Cerveteri	SANTA MARIA Piazza		Smontaggio impianto elettrico dopo l'evento del giorno 24/10.	No	25/10/22	6,0
Cerenova	MANTOVA Via	1-5	Sostituzione lampade e riparazione lampione.	Sì	25/10/22	6,0
Cerveteri	Cimitero Nuovo		Riparazione settori.	Sì	25/10/22	3,0
Due Casette	FOSSO DI CENTOCORVI Via		Sostituzione lampade proiettori all'interno del campo comunale della D.M.	No	25/10/22	12,0
Cerenova	Laboratorio		Attività di laboratorio.	Sì	25/10/22	3,0
Cerenova	FREGENE Via	27-29	Riparazione lampioni.	Sì	26/10/22	6,0
Ceri	Cimitero Ceri		Riparazione settori.	Sì	26/10/22	4,5
Valcanneto	Tutto il territorio		Verifica accensione lampioni.	Sì	26/10/22	4,5
Cerenova	Laboratorio		Attività di laboratorio.	Sì	26/10/22	3,0
Cerenova	FREGENE Via	62	Riparazione lampione.	Sì	27/10/22	2,0
Cerenova	SILLARO Via	1	Riparazione lampione.	Sì	27/10/22	2,0
Cerveteri	Cimitero Nuovo		Nuovi allacci.	Sì	27/10/22	3,0
Cerveteri	Cimitero Vecchio		Assistenza enel dopo la rottura del cavo principale di alimentazione.	Sì	27/10/22	9,0
Cerveteri	MANZONI Viale		Programmazione e verifica orologio.	Sì	27/10/22	2,0
Cerenova	Laboratorio		Attività di laboratorio.	Sì	27/10/22	2,0
Cerveteri	SETTEVENE PALO Via		Verifica guasto e sostituzione interruttore al quadro elettrico.Scuola Salvo D'acquisto.	No	28/10/22	3,0
Cerenova	PERUSIA Via	62	Riparazione lampione.	Sì	28/10/22	2,0
Cerveteri	Cimitero Nuovo		Nuovo allaccio.	Sì	28/10/22	2,0
Campo di Mare	Tutto il territorio		Censimento corpi illuminanti del terzo,quarto,quinto lotto e dei globi all'interno del parcheggio della stazione di cerenova.	Sì	28/10/22	4,0
Cerenova	Laboratorio		Attività di laboratorio.	Sì	28/10/22	1,0
Cerveteri	MADONNA DEI CANNETI Via		Verifica impianto e riattivazione parziale al quadro elettrico.	Sì	28/10/22	2,0
Valcanneto	GIORDANO U. Largo		Palo non di ns competenza, Allo stato attuale non è pericolante		31/10/22	0,0
Cerveteri	SETTEVENE PALO Via		Ricerca Guasto - rifacimento giunto - verifica linea	Sì	31/10/22	7,0
Cerenova	Farmacia 2		Ripristino energia UPS	Sì	31/10/22	1,0
Cerveteri	Cimitero Vecchio		Riparazione settori	Sì	31/10/22	2,0
Cerenova	Laboratorio		Attività di Laboratorio	Sì	31/10/22	2,0

CLASSE	N.INTERVENTI	%
Illuminazione pubblica	58	47,5
Impianti semaforici	5	4,1
Cimiteri	13	10,7
Farmacie	3	2,5
Locali comunali	22	18,0
Altro	21	17,2




% Interventi per tipologia



LOCALITA'	N. INTERVENTI	%
Cerveteri	44	35,5
Cerenova	59	47,6
Campo di Mare	9	7,3
Valcanneto	7	5,6
Ceri	2	1,6
Due Casette	2	1,6
Sasso	1	0,8



% Interventi per località



LOCALITA'	ORE UOMO	%
Cerveteri	168	37,3
Cerenova	182	40,5
Campo di Mare	34	7,6
Valcanneto	41	9,0
Ceri	7	1,4
Due Casette	17	3,7
Sasso	2	0,4



% Ore uomo per località

